

Отметка о размещении сведений в едином  
реестре контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, 7(342) 2584001

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

20 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Лысьвенскому городскому округу,

(наименование органа государственного пожарного надзора)

618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Революции, 2, 8(3422) 58-40-01 (доб. 320, 345)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 17/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

28.03.2022

г. Лысьва

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному  
учреждению «Детский сад № 39» муниципального образования Лысьвенский городской  
округ» (МАДОУ «Детский сад № 39» МО ЛГО», ИНН 5918012457),  
Пермский край, г. Лысьва, ул. Лермонтова, 139

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника 20 ОНПР по Лысьвенскому  
городскому округу Мусихина А.В. № 17 от «10» марта 2022 года  
в период с «23» марта 2022 г. по «28» марта 2022 г.

заместителем начальника 20 Отдела надзорной деятельности и профилактической

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

работы по Лысьвенскому городскому округу УНДиПР Главного управления МЧС  
России по Пермскому краю майором вн. службы Мусихиным Андреем Викторовичем

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое выездное контрольно (надзорное) мероприятие,

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – Фаизова Эльвира

Илдаровна (доверенность от 14.03.2022).

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объект защиты отсутствует декларация пожарной безопасности. Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1.	ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	10.09.2023	
2.	На объекте отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 30, 48, 54, 60 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	10.09.2023	
3.	Объект не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (объект с массовым пребыванием людей), из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного.	п. 30, 56 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	10.09.2023	
4.	Руководителем организации не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	п. 3 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	10.09.2023	
5.	В месте установки приемно-контрольного пожарного прибора (1-й этаж помещение № 51) не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	п. 10 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	10.09.2023	
6.	При эксплуатации здания не обеспечено соблюдение проектных решений проектной документации в части наружного	ч. 5 ст. 55.24 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»;	10.09.2023	

	противопожарного водоснабжения. На территории детского сада запроектировано 2 пожарных гидранта, фактически имеется 1.	ч. 2 ст. ст. 36 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; п. 3 раздела 9 проектной документации «Строительство детского сада по ул. Лермонтова, 189 в городе Лысьва Пермского края» ЭСП 3072/2018ПБ		
7.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 43 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	10.09.2023	
8.	Не обеспечена проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздухопроводах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 42 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	10.09.2023	
9.	Отсутствует инструкция, регламентирующая порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы «транспортирование пожарных подразделений». Указанная инструкция, должна быть вывешена непосредственно у органов управления кабиной лифта.	п. 47 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	10.09.2023	
10.	Помещение насосных станций не обеспечено схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей.	п. 51 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	10.09.2023	

11.	На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате отсутствует табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.	п. 51 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	10.09.2023	
12.	Руководитель организации не обеспечил проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 52 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	10.09.2023	
13.	Не организованы работы по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системой противодымной вентиляции, установленной на объекте).	п. 54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	10.09.2023	
14.	Знаки пожарной безопасности, размещенные в здании на путях эвакуации, выполнены без внешнего или внутреннего освещения от аварийного источника электроснабжения и без применения фотолюминесцентных материалов (требуется размещение знаков пожарной безопасности с применением фотолюминесцентных материалов или без указанных материалов, но с освещением от аварийного источника питания).	п. 23, 36 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»	10.09.2023	
15.	Объект защиты не оборудован знаками пожарной безопасности (ручной пуск установок пожарной сигнализации и систем противодымной защиты), обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы (направление к эвакуационному выходу...).	п. 23, 36 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	10.09.2023	
16.	В подвале здания произведено огнезащитное покрытие металлических конструкций перекрытия, при этом на объекте защиты не хранится техническая	п. 13 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	10.09.2023	

	документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация должна храниться на объекте.			
17.	Не производится проверка огнезащитного покрытия несущих строительных конструкций здания с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия.	п. 13 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	10.09.2023	
18.	Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из группы помещений коридоров пищеблока (№ 131, 134) 1-го этажа здания. Длина коридоров более 15 м.	п.7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	10.09.2023	
19.	Из помещения № 232 второго этажа, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек предусмотрены рассредоточенные выходы на две лестничные клетки. При этом отсутствуют выходы из физкультурного зала в разные отсеки коридора.	п. 5.2.34 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	10.09.2023	
20.	Эвакуационные выходы из помещения физкультурного зала 2-го этажа расположены не рассредоточено (фактическое расстояние между эвакуационными выходами составляет 8,7м, при требуемом 9,6м).	п.4.2.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	10.09.2023	
21.	Из помещений № 333 третьего этажа, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек предусмотрены рассредоточенные выходы на две лестничные клетки. При этом отсутствуют выходы из музыкального зала в разные отсеки коридора.	п. 5.2.34 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	10.09.2023	
22.	Эвакуационные выходы из помещения музыкального зала 3-го этажа расположены не рассредоточено (фактическое расстояние между эвакуационными выходами составляет 8,7м, при требуемом 9,6м).	п. 4.2.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	10.09.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

✓

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

Заместитель начальника  
20 ОИД-ПР по Пермскому ГО  
майор Вн. службы Мусихин А.В.  
 (должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
 органа государственного пожарного надзора)



\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464309

Владелец Ваганова Наталья Николаевна

Действителен с 02.11.2023 по 01.11.2024